

ОАО «ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального  
директора по производству

 Вилков С.М.

« 17 » ноября 2014 г.

АКТ

о необходимости срочной замены дисковых затворов Ду500  
на тепловой сети  
от 14 ноября 2014г.

Настоящий акт составлен начальником участка №5 Шаренковым В.А., инженером по ремонту Бреховских В.А., бригадиром слесарей по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Васильев И.Н. составили в том, что 14 ноября 2014 года при останове теплосети выявлена негерметичность дископоворотных затворов Ду500. В связи с этим нет возможности перекрыть магнитный шламоотделитель MOS-1000 и произвести его очистку при работе тепловой сети. Требуется срочно выполнить работы по замене дископоворотных затворов Ду500 в количестве 4-х штук.

Новые дисковые затворы Ду500 в количестве 4-х штук имеются в наличии.

  
  


Шаренков В.А.

Бреховских В.А.

Васильев И.Н.